

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CONCASTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0400-42	FECHA:	4/06/2025



Foto 1: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustrucción de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.




Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL
sustrucción de bajantes para evacuación de aguas pluviales anclada por medio de abrazaderas y tornillos




Foto 4: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO
sustrucción de sistemas de iluminación: tomacorrientes de pared en caja base metálica atornillada y caratula plástica



Foto 5: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. Cocina



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustrucción de lavamanos, accesorios y conexiones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
---	--