

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EOUM No.1 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Ismael Arriaza 13-41 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0527-42	FECHA:	17/06/2025



Foto 1: VENTANAS
Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento. En aulas



Foto 3: PUERTAS
Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.



Foto 4: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. En aulas y corredor



Foto 5: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.



Foto 6: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme, cocina y dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Sanarate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EOUM No.1 Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Avenida Ismael Arriaza 13-41 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0527-42	FECHA:	17/06/2025



Foto 7: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO
Sustitución de piso Tipo: azulejo, trabajo de nivelación, instalación alineada y sizado en juntas. En cocina y baños



Foto 8: MANTENIMIENTO DE BARANDAS
Reparación o sustitución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 9: PISO
Sustitución de piso cerámico por piso cerámicos antidelizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación. En cocina, baños y lavamanos



Foto 10: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

