

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL FLORIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0634-42	FECHA:	9/06/2025



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 2: VENTANAS
Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL
Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares



Foto 4: PUERTAS
Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.



Foto 5: PISO
Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jeanneth Ortega García

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director General Ejecutivo Público

