



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PEÑASCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0781-43	FECHA:	19/03/2025



Foto 1: Sustrución de puerta de metal en mal estado, por puertas de metal medida de 1 m * 2.15 m en aula 1, aula 2 y area de baños



Foto 2: Sustrución de servicios sanitarios con sus accesorios



Foto 3: Retoque de pintura en muro interior y exterior de aula 1, aula 2 y en direccion



Foto 4: Mantenimiento de balcones lijado y pintura en aula 1, aula 2 y direccion



Foto 5: Sustrución de ventanas, por ventanas de pvc en aula 1, aula 2 y en direccion



Foto 6: Sustrución de deposito de agua 750lts a un costado de aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Laura Elena P. V. 
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público