

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SANARATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA COYOTERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-07-0790-42	FECHA:	11/9/2025



FOTO1:SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS
Sustrucción de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.



FOTO2:VENTANAS
Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco. PVC Material de la ventana. Vidrio, sellado perimetral.



FOTO3:PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO4:CUBIERTA DE LAMINA
Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



FOTO5:PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR
Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



FOTO6:PUERTAS
Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada, incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---