

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERÍO SANTA CRUZ, ALDEA EL CARRIZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA CRUZ ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0007-42	FECHA:	18/09/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO
Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante.



Foto 3: LOSA DE PATIO
Reparación de losa de concreto para patios, armado, nivelación y acabado rustico.

Foto 4:

Foto 5

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público