



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM THELMA MORAZAN RIOS DE MELGAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0208-43	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Sustitución de porton principal de metal, por porton de metal 3.10 x 2.36



Foto 2: Resanado de pared exterior de la dirección aplicación de zika zero salitre repello y cernido en area de direccion




Foto 3: Sustitución de unidades del sistema eléctrico en aula y corredor, cambio de 6 tomacorrientes, 3 plafonerías y 3 bombillas LED



Foto 4: Sustitución de canal y bajadas de aguas pluviales en aula de segundo nivel




Foto 5: Retoque de pintura general del establecimiento paredes interiores y exteriores en aulas y muro perimetral



Foto 6: Retoque de pintura general del establecimiento paredes interiores y exteriores en aulas y muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

