

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOYATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0220-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura portante galvanizada con tubería de 4x4 y portalamina de 2x3 en área de patio y área a la par de la cocina



Foto 2: Reparación de losa de concreto de 0.08 cms de grosor en área de patio



Foto 3: Sustrucción de lámina troquelada de aluzinc calibre 26 incluye tornillería en área de patio




Foto 4: Sustrucción de estufa rural incluye chimenea en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mariela Gomez Alvarez

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público