



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0397-42	FECHA:	3/6/25



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 2: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES

Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme. Muro, cocina y aula 3



Foto 3: MANTENIMIENTO A PORTONES

mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.



Foto 4: CERCO O MURO PERIMETRAL

Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

