

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP SANTO DOMINGO LOS OCOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO LOS OCOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0432-42	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: Sustitución de estructura galvanizada con tubería de 4x4 y porta laminas de 2x36 en area de patio



Foto 2: Sustitución de portón correrizo principal de metal con tubería de 1 1/2 chapa #16 de 2.15 de ancho x 2.60 de alto en el ingreso



Foto 3: Sustitucion de losa de concreto en area del patio



Foto 4: Refuerzo de base de metal con tubería de 4x4 galvanizada y base con platina de 1/8 en el area de deposito de agua



Foto 5: Sustitución de baranda de metal en area de grada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público