

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO                              | MUNICIPIO:                     | SAN ANTONIO LA PAZ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | LAS MORITAS        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02 08 0581 42                            | FECHA:                         | 20/03/2025         |



FOTO NO. 1 Sustitución de cableado eléctrico en el área de la cancha, en el corredor enfrente de aula 1, aula 2 y aula 3, corredor posterior de aula 1, aula 2, aula 3 y de la cocina



FOTO NO.2 Sustitución de puerta de metal de 0.85 m\* 2 m en área de cocina



FOTO NO. 3 Sustitución de ventanas de metal, por ventana de PVC de 1.08\*1.08 en área de cocina



FOTO NO. 4 Reparación de cuneta de concreto con fisuras y levantada en área posterior de aula 1, aula 2 y aula 3




FOTO NO. 5 Sustitución de pila quebrada, por pila de concreto a la par de cocina



FOTO NO. 6 Sustitución de losa de concreto de 0.08 cms de grosor acabado con cernido fino en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

