

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO LA PAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos ANEXA a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-08-0763-42	FECHA:	17 de marzo de 2025



Foto 1: Reparación de paredes interiores y exteriores de aula, aplicación de zika zero salitre, repello y cernido, repello y cernido




Foto 2: Retoque de pintura general de la escuela paredes interior y exterior, pintura de agua, en aula 1, aula 2, fachada y patio



Foto 3: Sustitución de canal y bajadas para agua pluviales en modulo de aulas a un costado de los baños



Foto 4: Sustitución de ventanas en aula 1 y aula 2



Foto 5: Sustitución de piso de concreto con acabado rustico por piso antideslizante



Foto 6: Sustitución e instalación de sistema eléctrico con poliducto de 3/4 con abrazaderas, cable #12, 79 metros lineales de poliducto y cable, 4 ventiladores, 8 tomacorrientes, 6 lamparas tipo led tipo liston, 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Medina del cid

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

