



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM Murray D Lincoln	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MODELO I ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0003-42	FECHA:	3/04/2025



Foto 1: 1.1. Sustitución de lámina , por lámina troquelada aluzinc c26



Foto 2: 1.3 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: 6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 4: 7.1 Sustitución de canal de metal.



Foto 5: 7.4. Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: 7.5. Sustitución de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM Murray D Lincoln	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MODELO I ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0003-42	FECHA:	3/04/2025



Foto 7: Sustitucion de inodoro

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

