



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EOUM JM Sebastopol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta calle 5-99 zona 3 colonia Sebastopol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0004-42	FECHA:	3/03/2025



Foto1: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 2: 21.1 Repello en muro



Foto 3: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 4: 6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico



Foto 5: 17.3 Sustitución de lamparas tipo LED




Foto 6: 17.9 Sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EOUM JM Sebastopol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6ta calle 5-99 zona 3 colonia Sebastopol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0004-42	FECHA:	3/03/2025



Foto7: 17.5 Sustitución de plafoneras



Foto 8: 19.3 Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 10: 11.2 Sustitución de barandas de metal.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

