

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU M FRANCISCO ESPINOZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 RA AVENIDA COLONIA EL FERROCARRILERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0005-42	FECHA:	5/03/2025



Foto1: 1.1. Sustitucion de lamina , por lamina troquelada aluzinc c26



Foto 2: 1.3 Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 3: 2.Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 4 : 7.1.Sustitución de canal de metal




Foto 5: 7.4. Sustitucion de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 6: 7.5. Sustitución de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

