

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CHAPERNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0031-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: (4 Puerta) 4.1 Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: (4 Puerta) 4.3 Sustitución de puertas



Foto 3: (Ventanas) 5.3 Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 4: (Ventanas) 5.7 Mantenimiento de balcones de metal




Foto 5: (Piso) 6.6 Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 6: (Pintura en muros exteriores e interiores) 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Stalin Lopez Perez

Firma y sello del Presidente del Comité



Agustine

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CHAPERNAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0031-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 7: (10 Servicios sanitarios y accesorios) 10.2 Sustitución de accesorios inodoros (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 8: (10 Servicios sanitarios y accesorios) 10.6 Sustitución de llave de migitorio



Foto 9: (14 Reparación de Red de Drenaje y Red de agua potable) 14.1 Sustitución de llave de globo



Foto 10: (18 Reparación de Cisterna / depósitos de agua) 18.4 Reparación de cisterna de concreto



Foto 11: (17 Reparación de Sistema Eléctrico) Reparación de lámparas 17.8, Sustitución de tomacorrientes dobles 17.11, Reparación de cableado eléctrico 17.12 Sustitución de ducto eléctrico y accesorios



Foto 12: (20 Reparación de Cocina) 20.3 Sustitución de plancha de metal 3 hornilla, 20.6 Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas de fotos para actualizar el número de hojas.

Elodia R. Pérez

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

