



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta La Estancia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Calle B Lote 30 Sección B Colonia La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0033-43	FECHA:	27/02/2025



Foto1: Capote existente en mal estado.



Foto 2: Techo existente en malas condiciones.



Foto 3: Costaneras y estructura de soporte en condiciones deterioradas.



Foto 4: Puertas en mal estado.




Foto 5: Chapas en puertas existentes en malas condiciones.




Foto 6: Pintura de exterior e interior desgastada por el tiempo de uso.

Observación:

Maryelizabeth

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta La Estancia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Calle B Lote 30 Sección B Colonia La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0033-43	FECHA:	27/02/2025




Foto 7: Pintura de interiores en malas condiciones.



Foto 8: Servicio sanitario en mal estado.



Foto 9: Estructura de soporte de metal en mal estado.



Foto 10: Tomacorrientes en estado deteriorado.




Foto 11: Chorros en malas condiciones.




Foto 12: Vidrios de ventanas en estado deteriorado.

Observación:

Mariángela
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa
OFICIAL RURAL MIXTA LA ESTANCIA
CONSEJO EDUCATIVO
ESCUINTLA

Yolaine Guzmán
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA ESTANCIA
DIRECCIÓN



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta La Estancia	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta Calle B Lote 30 Sección B Colonia La Estancia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0033-43	FECHA:	27/02/2025



Foto 13: Ventana en mal estado .



Foto 14: Ventanas deterioradas.



Foto 15: Servicio sanitario en malas condiciones.

Observación:

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

