



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0038-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1.1: Sustrución de lámina por lámina



Foto 2.2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4.1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, sepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6.1: Sustrución de torta de concreto



Foto 7.1: Sustrución de canal de metal



Foto 10.3: Sustrución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



R.A.C.S.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Vilma A. Sierra
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Aldea Los Olivos
ESTABLECIMIENTO:	05-01-0038-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 11.2: Sustitución de baranda de metal



Foto 14.2: Mantenimiento a cajas de registro



Foto 14.3: Sustitución tubería pvc y lineal principal aguas negras



Foto 15.1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 19.3: Fabricación e instalación de puerta de metal en Módulo



Foto 19.4: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: No se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO EDUCATIVO Escuintla	R. A. C. S. Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCION Aldea Los Olivos Escuintla	Vinna A. Sierra Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	---	---