

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Rodeo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0041-43	FECHA:	03/06/2025




Foto1: Reparación de agua pluvial, tubo pvc 3".



Foto 2: Reparación de cableado eléctrico.




Foto 3: Reparación de red de drenaje y red de agua potable.



Foto 4: Reparación de muro de block en área de aula.




Foto 5: Sustitución de plaforenas.




Foto 6: Sustitución de interruptores dobles.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Lourdes Yes
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea El Rodeo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0041-43	FECHA:	03/06/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de concreto por piso cerámico.



Foto 2: Sustrucción de lamina por lamina calibre 26.



Foto 3: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 4: Mantenimiento estructura de soporte de metal.




Foto 5: Sustrucción de chapas.





Foto 6: Reparación de cemento líquido por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Lourdes Yes

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mario B. [Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público