

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra calle y 5ta avenida lote 34 zona 4 col. El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0054-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: 1.1 Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitucion de capote de lámina por lámina troquelada
1.3 Sustitucion de elementos de fijación



Foto 3: 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 4:



Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro de Gestión de la Calidad
---	--