

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV JOSE FRANCISCO AZURDIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. Calle 3-02 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0056-43	FECHA:	3/06/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de granito por piso ceramico en 03 aulas del centro educativo.



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto por cerámico en 09 aulas del centro educativo.




Foto 3: Pintura del interior de 9 aulas.




Foto 4: Sustrucción de baranda de metal del ingreso al centro educativo, se cambiara totalmente, incluye mano de obra y material.



Foto 5: Modificación de 28 ventanas, para mejorar la ventilación de las aulas.



Foto 6: Repello y reparación de grieta profunda, la grieta abarca 3.50 metros de alto por 1.50 metros de ancho.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

