

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                         |                                |                                  |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ESCUINTLA               | MUNICIPIO:                     | ESCUINTLA                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM FRANCISCO ESPINOZA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1a.Av. COLONIA EL FERROCARRILERO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-01-0065-43           | FECHA:                         | 5/03/2025                        |



Foto1: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto1: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Instalación de unidades de luz (incluye interruptor y cable eléctrico)




Foto 4: Instalación de tablero de flipones



Foto 5: Instalación e acometida electrica



Foto 6: sustitución de bajadas de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

