

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R4.M. COLONIA PRADOS DE SAN JORGE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8a. Calle área 1 3a. Av.sector 4 zona 3 col. Prados de san Jorge
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 01 0151 -43	FECHA:	18/02/2025



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 3: REPARACION DE PISO CERAMICO



Foto 4: REPARACIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la QPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

