

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sara de la Hoz de Mendez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. A.V. 4-60 Zona 0 San Andrés Osuna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0247-43	FECHA:	28/04/2025



Foto1: Sustitucion de ventana de madera por metal




Foto 2: Sustitucion de estructura de metal en ventana. (Balcones)



Foto 3: Remozamiento de puerta y sustitucion de chapa



Foto 4: Sustitucion de porton principal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitucion de lamina por lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sara de la Hoz de Mendez Montenegro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7A. A.V. 4-60 Zona 0 San Andrés Osuna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0247-43	FECHA:	28/04/2025/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura



Foto 8: Reparacion de drenaje e instalacion de tuberia de agua



Foto 9: Pintura de muros interiores y exteriores




Foto 10: Reparacion red de drenajes



Foto 11: Instalacion de tuberia al sistema de agua potable




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

