



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Hunapú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0598-42	FECHA:	10/04/2025



Foto 7: 11.1 Mantenimiento a barandas de metal.



Foto 8: 17.4 Sustitución de focos ahorradores



Foto 9: 17.5 Sustitución de plafoneras.



Foto 10: 17.6 Sustitución de interruptor simple.




Foto 11: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles.



Foto 12: 17.11 Reparación de cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nm Emy Gutierrez

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Hunapú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0598-42	FECHA:	10/04/2025



Foto1: 4.1 Sustitución de portón de metal.



Foto 2: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 3: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 4: 8.2 Reparación de banqueta de concreto.



Foto 5: 10.3 Sustitución de inodoro.



Foto 6: 10.10 Sustitución de llave de paso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nun Brack Goy Goy

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EQUEM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Hunapú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0598-42	FECHA:	10/04/2025



Foto 13: 17.12 Sustitución de ducto eléctrico más accesorios.




Foto 14: 22.1 Reparación de muro de contención.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---