

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbna Mixta JM colonia Madrid	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Calle 5-10 zona 3 colonia Madrid
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0618-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: 4.4 Sustitucion de puertas en sanitarios



Foto 2: Pintura en muro perimetral



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 4: Reparación de muro de block




Foto 6:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 CONSEJO EDUCATIVO PRIMARIA
---	--

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION PRIMARIA
---	--