

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Los Naranjales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6. Ave. 0-82, zona 4 Colonia Los Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0750-42	FECHA:	3/04/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Instalacion de lámina lisa, Sustitución de capote para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de canal de metal



Foto 4: Reparación de tapadera de caja



Foto 5: Fabricación e instalación de ventana - balcon de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Colonia Los Naranjales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6. Ave. 0-82, zona 4 Colonia Los Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-0750-42	FECHA:	3/04/2025



Foto 7: Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA LOS NARANJALES	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LOS NARANJALES, ESCUINTLA
---	--	--	--