



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1804-42	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Salón 6 Sustitucion de piso de granito



Foto 2: Salon 6 sustitucion de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples, tomacorrientes dobles, cableado electrico, ducto electrico y accesorios



Foto 3: Salón 6 mantenimiento de puerta



Foto 4: Salón 6 Mantenimiento a ventana



Foto 5: Salón 6 Manteminieto a balcones



Foto 6: Salón 6 Mantenimiento a baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

E.O.R.M. EL SALTO JM
DIRECCION
RURAL - ESCUINTLA



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1804-42	FECHA:	5/03/2025



Foto 7: Salon 7 Sustitucion de piso



Foto 8: Salon 7 sustitucion de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples, interruptores dobles, cableado eléctrico, ducto eléctrico y accesorios



Foto 9: Salón 7 mantenimiento de puerta



Foto 10: Salón 7 mantenimiento a ventana



Foto 11: Saló 7 manteminiento a balcones



Foto 12: Salón 7 mantenimiento a baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

E.O.R.M. EL SALTO JM

DIRECCION
AREA RURAL ESCUINTLA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1804-42	FECHA:	5/03/2025



Foto13: Salon 8 Sustitucion de piso



Foto 14: Salon 8 sustitución de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples, tomacorrientes dobles, cableado eléctrico, ducto eléctrico y accesorios



Foto 15: Salón 8 mantenimiento de puerta



Foto 16: Salón 8 mantenimiento a ventana



Foto 17: Salon 8 manteminieto a balcones



Foto 18: Salón 8 mantenimiento a baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Finca El Salto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-1804-42	FECHA:	5/03/2025



Foto 19: Reparación banqueta 1



Foto 20: Reparación banqueta 2

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Manifiesto de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público