

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonial La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2015-43	FECHA:	Escuintla 5 de marzo de 2025



Foto 1: Sustrucción de interruptores




Foto 2: Sustrucción de caja de control de módulos




Foto 3: Sustrucción de caja principal



Foto 4: Sustrucción de cajas hexagonales y tubería



Foto 5: Sustrucción de interruptores exteriores



Foto 6: Sustrucción de plafoneras y bombillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2015-43	FECHA:	Escuintla 5 de marzo de 2025




Foto 7: Sustitución de barandas de metal




Foto 8: Sustitución de baranda de metal módulo 2



Foto 9: Sustitución de baños



Foto 10: Sustitución de baños y tubería



Foto 11: Sustitución de azulejo



Foto 12: Sustitución de azulejo módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

