

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA CALLE ZONA 4 COLONIA HUNAPÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2042-43	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: 3.1 Impermeabilización de losa



Foto 5: 4.3 Sustitución de puerta



Foto 6: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO EDUCATIVO CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL COLONIA HUNAPÚ ESCUINTLA	 Centro de Educación Especial de Escuintla DIRECCIÓN
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA CALLE ZONA 4 COLONIA HUNAPÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2042-43	FECHA:	03 DE MARZO DE 2025



Foto 7: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 8: 15.1 Reparación de muro perimetral de block

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
COLONIA HUNAPÚ
ESCUINTLA

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE

Centro de Educación Especial
de Escuintla
DIRECCIÓN

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público