



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M.J.M EL RODEO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2163-42	FECHA:	05 DE MARZO 2025 ✓



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de portón de metal



Foto 3: Sustrucción de ventanas



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Pintura en muros interior y exterior



Foto 6: Sustrucción de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ALDEA EL RODEO
ESCUINTLA 95-19