

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 5-99 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2503-43	FECHA:	2/06/2025




FOTO 1; Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




FOTO 3: Imprmebillización de losa



Foto 4: sustición de puerta en servicio sanitario.



FOTO 5: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC



FOTO 6: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las copias.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV Sebastopol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 5-99 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2503-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 7: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC




FOTO 8: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC



FOTO 9: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC



FOTO 10: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC



FOTO 11: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC



FOTO 12: Sustitución de ventana de metal por ventana de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV Sebastopol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 5-99 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2503-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 13: Sustitución de piso de torta de concreto, por piso ceramico.



foto 14; Sustitución de piso de torta de concreto , por piso cerámico.



Foto 15: reparación cuneta de Concreto.



FOTO 16: Sustitución de inodoro




Foto 17; Sustitución de Inodoro



Foto 18: Mantemiento a barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 5-99 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2503-43	FECHA:	2/06/2025




Foto 19; Sustrucción de accesorios deposito de agua.



foto 20; Sustrucción Bomba de Agua



Foto 21: Instalación de chorros



FOTO 22: Sustrucción de inodoro



FOTO 23: Sustrucción de inodoro



FOTO 24: Instalación de Chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 5-99 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2503-43	FECHA:	2/06/2025



FOTO 25: Instalación de chorros



FOTO 26: Mantenimiento a puertas de sanitario




FOTO 27: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

