

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUINTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROF. HUGO EFRAÍN BARRERA DE PAZ, COLONIA POPULAR, ESCUINTLA, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2511-46	FECHA:	3 DE JUNIO DE 2025



1: 1.1 sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



2: 1.2 sustitución de capote de lámina troquelada




3: 1.3 sustitución de elementos de fijación



4: 2.3 sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



5: 6.10 sustitución de piso de concreto por piso cerámico



6: 9.1 pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUINTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROF. HUGO EFRÁIN BARRERA DE PAZ, COLONIA POPULAR, ESCUINTLA, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2511-46	FECHA:	3 DE JUNIO DE 2025




7: 17.3 sustitución de lámparas tipo led





8: 17.4 sustitución de plafoneras




9: 17.6 sustitución de interruptres simples



10: 17.7 sustitución de interruptores dobles



11: 17.8 sustitución de tomacorrientes dobles



12: 17.11 reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y reemplazar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUINTLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROF. HUGO EFRAÍN BARRERA DE PAZ, COLONIA POPULAR, ESCUINTLA, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2511-46	FECHA:	3 DE JUNIO DE 2025




13: 17.12 sustitución de ducto electrico + accesorios



16: fabricación e instalación de puerta de rejas



21: 20.14 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por pila plástica de dos lavaderos



22: sustitución de pared tablayeso a block/división de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

