

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA a EORM María Marta Escobar Cobos de Richardson JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 y 10 Calle Boulevard Colonia Prados del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2912-42	FECHA:	18 de febrero de 2025



1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzink calibre 26



1.3 Sustitución de elementos de fijación



2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



4.2 Sustitución de chapa



4.3 Sustitución de puerta



4.5 Sustitución de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final de las.

5646

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA a EORM María Marta Escobar Cobos de Richardson JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 y 10 Calle Boulevard Colonia Prados del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2912-42	FECHA:	18 de febrero de 2025



5.3 Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



5.6 Sustitución de balcones de metal



5.7 Mantenimiento de balcones de metal



6.6 Sustitución de piso torta de concreto



8.1 Reparación de cunetas de concreto



9.1 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

5646

Firma y sello del Presidente de CPD



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Escuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA a EORM Maria Marta Escobar Cobos de Richardson JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 y 10 Calle Boulevard Colonia Prados del Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-01-2912-42	FECHA:	18 de febrero de 2025



17.9 Sustitución de filpones



17.11 Reparación de cableado eléctrico



17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

5646
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

