

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALAGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON FILIPINAS PARCELAMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0008-42	FECHA:	3/04/2025



Foto1: 5 5.8 Sustitución de ventanas de metal por ventana de PVC




Foto 2: 15.6 Mejoramiento a muro perimetral con 3 hiladas de block mas malla y tubo galvanizado



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
---	--	--