

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALAGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON FILIPINAS PARCELAMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-00014-43	FECHA:	3/04/2025




Foto1: 5. Sustitución de porton de metal.
19.5 Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso



Foto 2: 5.8 SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL POR VENTANA DE PVC




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

