

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Esuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio El Campamento	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilometro 105 carretera al cerro colorado, Caserio El Camp
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0027-42	FECHA:	3/03/2025



Foto1: 15.6 Mejoramiento a muro perimetral con 3 hiladas de block mas malla y tubo galvanizado





Foto 2: 17.4 Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

