

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM COLONIA VISTA LINDA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVENIDA COLONIA VISTA LINDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0060-42	FECHA:	3/03/2025



Foto1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: 4.3 Sustitucion de puerta



Foto 4: 5.6 Sustitucion de balcones de metal



Foto 5: 6.10 Sustitucion de piso de concreto por piso ceramico




Foto 6: 21.1 Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público