

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miriam I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0159-42	FECHA:	04/03/2,025




1.1 Sustitución de lamina troquelada aluzin calibre 26
Sustitucion de lementos de fijación. troquelada.






1.3



2. ESTRUCTURA DE TECHO 2.1 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA



4 PUERTAS DE METAL 4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Marisol ortiz Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

