

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Miriam I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0173-43	FECHA:	04/03/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

