

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM RIO SANTIAGO JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CARRETERA A INGENIO EL BAUL LOTE 185 ALDEA RIO SANTIAGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-0174-42	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: 6.10 Sustitucion de piso de concreto por piso cerámico en el aula 1,2,3,4,5,6,7



Foto 2: 6.10 Sustitucion de piso de concreto por piso cerámico 8,9



FOTO 3: 6.10 Sustitucion de piso de concreto por piso cerámico en el corredor 1



Foto 4: 6.10 Sustitucion de piso de concreto por piso cerámico en el area de baños de niñas.



Foto 5: 13.1 Sustitución de Azulejo baños de preprimaria




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

