

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Cajón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1936-42	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: 4.1 Mantenimiento de estructura (lijar, cambio de tubo, sepillado, sujeción, aplicación de pintura)



Foto 2: 5.1 Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: 5.7 Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 4: 6.1 Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: 6.1 Reparación de pisos de torta de concreto.



Foto 6: Reparación de pisos de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrisyanira Ch-G

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla.	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Cajón.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1936-42	FECHA:	3/03/2025.



Foto 7: 9.1 Pintura de muros exteriores e interiores .



Foto 8: 10.1 Mantenimiento a estructura(lijado, cambio de tubo, cepillado, Sujeciones, Aplicación de Pintura) a Puertas servicios sanitario




Foto 9: 10.3 Sustitución de Inodoro




Foto 10: 10.5 sustitución de lavamanos (area donde estaba el lavamanos el cual se quebró)



Foto 11: Sustitución de mingitorio



Foto 12: 12.1. Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrisyanica Ch.G

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla.	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento El Cajón.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-1936-42	FECHA:	3/03/2025.



Foto 13: 13.1. Sustitución de azulejo



Foto 14: 15.1 Reparación de Muro perimetral de block



FOTO 15. 17.4 Sustitución de focos ahorradores.
17.5 Sustitución de plafoneras



FOTO 16. 18.5 Sustitución de tomacorrientes dobles



FOTO 17. 17.11. Reparación de cableado electrico 17.12. Reparación de ducto Electrico + accesorios

Foto

Ingrisyanira ch. G

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

