

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL	Aldea Río Santiago
ESTABLECIMIENTO:	Escuintla	FECHA:	3/03/2025



Foto1: 10.5. Sustitución de lavamanos
Se trasladará a un lugar cerca de los baños exclusivo para docentes.




Foto 8: 16.1 Reparación de torta de concreto de patio




Foto 3: 17.5 Sustitución de Plafonras
17.6 Sustitución Interruptores simples.



Foto 4: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles
17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 5: 16.5 Sustitución de bomba de agua




Foto 6: 21.1 Repello en muro
21.2 Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente del Comité
ESCUOLA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA RIO SANTIAGO
CONSEJO EDUCATIVO
JORNADA VESPERTINA
SANTA LUCIA COTZ. ESCUINTLA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo
ESCUOLA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCION
SANTA LUCIA COTZ. ESCUINTLA