



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA EL CAJON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. CALLE 2-16 CENTRO URBANO EL CAJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-2536-45	FECHA:	7/03/2025




Foto 1: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, fijaciones y aplicaciones de pintura)




Foto 2: 4.2. Sustitución de chapa



Foto 3: 10.1. Mantenimiento a estructuras (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertos de servicios sanitarios.



Foto 4: 10.3. Sustitución de inodoro




Foto 5: 11.3 Mantenimiento de barandas de metal




foto 6: 17.4 Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sofia Tubac Jacabo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

