



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                  |                                |                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Escuintla                        | MUNICIPIO:                     | Santa Lucía Cotzumalguapa                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EOUM 25 de Junio JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3ra. Calle prolongación 5-245 Campo de la Feria |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0502 2666 42                     | FECHA:                         | 04 de marzo 2025                                |



Foto1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.  
2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones) 4.2 Sustitución de Chapa.



Foto 3: 5.5 Sustitución de estructura de metal de ventana.




Foto 4: 5.5 Sustitución de Vidrios




Foto 5: 6.0 Sustitución de piso cerámico



Foto 6: 6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                  |                                |                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Escuintla                        | MUNICIPIO:                     | Santa Lucía Cotzumalguapa                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EOUM 25 de Junio JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3ra. Calle prolongación 5-245 Campo de la Feria |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0502 2666 42                     | FECHA:                         | 04 de marzo 2025                                |



Foto 7: 8.1 Reparación de cuneta de concreto



Foto 8: 8.2 Reparación de banqueteta de concreto



Foto 9: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 10: 10.5 Sustitución de lavamanos.



Foto 11: 12.1 Mantenimiento a Portones de metal



Foto 12: 13.1 Sustitución de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                  |                                |                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Escuintla                        | MUNICIPIO:                     | Santa Lucía Cotzumalguapa                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EOUM 25 de Junio JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3ra. Calle prolongación 5-245 Campo de la Feria |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 0502 2666 42                     | FECHA:                         | 04 de marzo 2025                                |



Foto13: 17.3Sustitución de Lámpara tipo LED. 17.5 Sustitución de Plafoneras



Foto 14: 17.6 Sustitución de Interruptores



Foto 15 : 17.9 Sustitución de flipones 17.10 Sustitución de tablero de flipones




Foto 16: 17.6 Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 6: 20.10Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

