

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Santiago
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuintla	FECHA:	3/03/2025




Foto1: 4.1. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tuvo, cepillada, sujeciones, aplicaciones de pintura) 12 puertas



Foto 2: 4.3. Sustitución de puerta de metal




Foto 3: 4.5. Sustitución de Portón



Foto 4: 5.6. Sustitución de balcones de metal




Foto 5: 6.10 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 6: 9.1. Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 ALDEA RÍO SANTIAGO
 CONSEJO EDUCATIVO
 JORNADA VESPERTINA
 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de la Escuela


 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 ALDEA RÍO SANTIAGO
 DIRECCIÓN
 Firma y Sello Director Centro Educativo