

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Santa Lucía Cotzumalguapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio el Campamento	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Kilometro 105 carretera al Cerro Colorado. El Campamento, parcela 81.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-02-3116-43	FECHA:	02 de junio del 2025




Foto1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: 5.1 mantenimiento a estructura de metal de ventana.




Foto 3: 10.3 sustitución de inodoro.



Foto 4: 15.6 Mejoramiento a muro perimetral con 3 hiladas de block mas malla y tubo galvanizado




Foto 5: 16.1 Reparación de planchas de concreto de patio





Foto 6: 19. 1 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
