

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA Y 4A. CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0235-43	FECHA:	04/03/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal




Foto 3: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: 5.7 Mantenimiento a balcones de metal




Foto 5: 6.1 Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: 6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Dulce María Mishel Pérez Pérez de Saravia
Firma y sello del Presidente de la OPF




Amanda Margarita Muñoz de la Roca
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Niñas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA Y 4A. CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-0235-43	FECHA:	04/03/2025



Foto7: 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 8: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 9: 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Foto:


Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Dulce Maria Mishel Pérez Pérez de Saravia
Firma y sello del Presidente de la OPF




Amanda Margarita Muñoz de la Roca
Firma y Sello Director Centro Educativo Público