

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-1961-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: 6.10 Sustitución de piso de concreto por piso cerámico, para 3 aulas



Foto 2: 8.2 Reparación de banqueta de concreto



Foto 3: 9.1 Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 4: 14 Red de Drenaje



Foto 5: 14. Red de agua potable



Foto 6: 15.1 Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODF
ALDEA EL ARENAL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-03-1961-42	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto7: 18.3 Sustitución de deposito de agua 1700 lt



Foto 8: 18.5 Sustitución de accesorios depositos de agua




Foto 9: 21.1 Repello en muro




Foto 10: 24.1 Sustitución a tablayeso, division de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hasta 10 fotografías y se debe indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

