



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Siquinalá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. Calle 3-95 Colonia Tierra Verde.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0013-45	FECHA:	03 de marzo de 20025.



Foto 1:
1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.
1.3 Sustitución de elementos de fijación.




Foto 2:
2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 3:
5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana (por ventanas de pvc)



Foto 4: 6.10 Sustitución de piso concreto por piso cerámico.



Foto 5: 10.3 Sustitución inodoro.



Foto 6: 10.5 Sustitución de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la fecha de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Escuintla.	MUNICIPIO:	Siquinalá.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. Calle 3-95 Colonia Tierra Verde.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0013-45	FECHA:	03 de marzo de 20025.



Foto 7.

13.1 Sustitución de azulejo.



Foto 8.

14.9 Sustitución de tubería línea principal.(agua potable)



Foto 9: 15.2 Reparación de muro perimetral con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---